

## PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)


conforme a “Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.”

### 07 **AMBITO EDILIZIO** **SCHEDE DI SINTESI**

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

|                                                                                                              |                |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| <br>Comune di<br>TAVAGNACCO | Ambito         | <b>EDILIZIO</b>              | <b>SCHEDA<br/>DI SINTESI</b> |
|                                                                                                              | Denominazione  | <b>PALESTRA</b>              |                              |
|                                                                                                              | Localizzazione | ADEGLIACCO - VIA S. BERNARDO |                              |



|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA:                    | sport                                                       |
| LIVELLI:                      | pt / p1                                                     |
| AREA ESTERNA DI PERTINENZA:   | no                                                          |
| PARCHEGGI RISERVATI PcD:      | si, in parcheggio pubblico adiacente                        |
| PERCORSO PARCH.- INGRESSO:    | stallo in masselli forati, rampa e percorso in calcestruzzo |
| INGRESSI:                     | 1_2 ante a battente<br>2_bussola 2+2 ante a battente        |
| SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: | si, per atleti                                              |
| COLLEGAMENTI VERTICALI:       | scala                                                       |
| SPAZI PER SPETTATORI:         | ---                                                         |

|                                           |                                                                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALI<br/>CRITICITA' RILEVATE</b> |   | Servizio accessibile con arredo che riduce lo spazio per accostamento laterale.        |
|                                           |  | Servizio igienico accessibile utilizzato in modo improprio.                            |
|                                           |  | Arredo spogliatoi non accessibile.                                                     |
|                                           |  | I piani superiori sono raggiungibili solo con scale. Le scale sono prive di corrimano. |
|                                           |  |                                                                                        |

Numero di criticità


|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 6       | 11      | 17     |
| esterno | interno | totale |

Priorità

|            |    |
|------------|----|
| 1min/11max | 10 |
|------------|----|

Costo totale eliminazione

|             |
|-------------|
| € 59.585,00 |
|-------------|

|                                                                                                              |                |                           |                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| <br>Comune di<br>TAVAGNACCO | Ambito         | <b>EDILIZIO</b>           | <b>SCHEDA<br/>DI SINTESI</b> |              |
|                                                                                                              | Denominazione  | <b>SCUOLA PRIMARIA</b>    |                              |              |
|                                                                                                              | Localizzazione | ADEGLIACCO - VIA CENTRALE |                              | Civico<br>75 |



|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA:                    | istruzione                                                                                                                 |
| LIVELLI:                      | p-1 / p. rialzato / p1                                                                                                     |
| AREA ESTERNA DI PERTINENZA:   | si                                                                                                                         |
| PARCHEGGI RISERVATI PcD:      | no                                                                                                                         |
| PERCORSO PARCH. - INGRESSO:   | percorso in asfalto                                                                                                        |
| INGRESSI:                     | 1_principale, gradini e piattaforma el., 2 ante a battente<br>2_gradini, 2 ante a battente<br>3_gradini, 2 ante a battente |
| SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: | 1 pr / 1p1                                                                                                                 |
| COLLEGAMENTI VERTICALI:       | scala / piattaforma elevatrice chiusa                                                                                      |
| SPAZI PER SPETTATORI:         | ---                                                                                                                        |

|                                           |                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALI<br/>CRITICITA' RILEVATE</b> |   | Entrambi i servizi igienici accessibili sono utilizzati in modo improprio.   |
|                                           |  | Servizi igienici con gradino.                                                |
|                                           |  | Scale prive di corrimano, di marcagradino e di segnaletica tattilo plantare. |
|                                           |  |                                                                              |
|                                           |  |                                                                              |

Numero di criticità

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 5       | 31      | 36     |
| esterno | interno | totale |

Priorità

|            |    |
|------------|----|
| 1min/11max | 11 |
|------------|----|



Costo totale eliminazione

|             |
|-------------|
| € 63.365,00 |
|-------------|

|                                                                                                                     |                |                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <br>Comune di<br><b>TAVAGNACCO</b> | Ambito         | <b>EDILIZIO</b>                     | <b>SCHEDA<br/>         DI SINTESI</b> |
|                                                                                                                     | Denominazione  | <b>CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE</b> |                                       |
|                                                                                                                     | Localizzazione | <b>CAVALICCO - VIA SOTTOVILLA</b>   |                                       |



|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CATEGORIA:                    | vita associativa                                      |
| LIVELLI:                      | pt / p1 / p2                                          |
| AREA ESTERNA DI PERTINENZA:   | no                                                    |
| PARCHEGGI RISERVATI PcD:      | si, in parcheggio pubblico adiacente                  |
| PERCORSO PARCH.- INGRESSO:    | percorso in asfalto, in cubetti di porfido, in pietra |
| INGRESSI:                     | 1_in gresso aree comuni, 1 anta a battente            |
| SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: | no                                                    |
| COLLEGAMENTI VERTICALI:       | scala / ascensore                                     |
| SPAZI PER SPETTATORI:         | ---                                                   |

|                                                    |                                                                                     |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALI<br/>         CRITICITA' RILEVATE</b> |   | Scale prive di corrimano, di marcagradino e di segnaletica tattilo plantare. |
|                                                    |  | Sanitari non accessibili in locali di dimensioni idonee.                     |
|                                                    |                                                                                     |                                                                              |
|                                                    |                                                                                     |                                                                              |
|                                                    |                                                                                     |                                                                              |

Numero di criticità

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 2       | 18      | 20     |
| esterno | interno | totale |

Priorità

|            |   |
|------------|---|
| 1min/11max | 4 |
|------------|---|

Costo totale eliminazione

|             |
|-------------|
| € 10.680,00 |
|-------------|



|                                                                                                                     |                |                                    |                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <br>Comune di<br><b>TAVAGNACCO</b> | Ambito         | <b>EDILIZIO</b>                    | <b>SCHEDA<br/>         DI SINTESI</b> |                     |
|                                                                                                                     | Denominazione  | <b>SCUOLA PRIMARIA</b>             |                                       |                     |
|                                                                                                                     | Localizzazione | <b>TAVAGNACCO - VIA DELL'ASILO</b> |                                       | Civico<br><b>11</b> |



CATEGORIA: istruzione  
 LIVELLI: pt  
 AREA ESTERNA DI PERTINENZA: si  
 PARCHEGGI RISERVATI PcD: si, in parcheggio pubblico adiacente  
 PERCORSO PARCH.- INGRESSO: marciapiedi in calcestruzzo  
 INGRESSI: 1\_principale, bussola 2+2 ante a battente  
 SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: 1  
 COLLEGAMENTI VERTICALI: ---  
 SPAZI PER SPETTATORI: ---



**PRINCIPALI  
 CRITICITA' RILEVATE**



Uscite verso il giardino con gradino di 5 cm.



Sevizio accessibile con manigione non utile e vaso privo di spazio per accostamento laterale.



Numero di criticità

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 0       | 13      | 13     |
| esterno | interno | totale |

Priorità

|            |    |
|------------|----|
| 1min/11max | 10 |
|------------|----|

Costo totale eliminazione


|             |
|-------------|
| € 21.710,00 |
|-------------|

|                                                                                                                     |                |                                  |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <br>Comune di<br><b>TAVAGNACCO</b> | Ambito         | <b>EDILIZIO</b>                  | <b>SCHEDA<br/>         DI SINTESI</b> |
|                                                                                                                     | Denominazione  | <b>BOCCIODROMO</b>               |                                       |
|                                                                                                                     | Localizzazione | <b>TAVAGNACCO - VIA TOLMEZZO</b> |                                       |



|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| CATEGORIA:                    | sport                                                  |
| LIVELLI:                      | pt / p1                                                |
| AREA ESTERNA DI PERTINENZA:   | no                                                     |
| PARCHEGGI RISERVATI PcD:      | no                                                     |
| PERCORSO PARCH. - INGRESSO:   | percorso in asfalto                                    |
| INGRESSI:                     | 1_principale, 2 ante a battente<br>2_da bar, con scala |
| SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: | si                                                     |
| COLLEGAMENTI VERTICALI:       | rampa                                                  |
| SPAZI PER SPETTATORI:         | si, adiacenti al bar e ai servizi                      |

PRINCIPALI  
CRITICITA' RILEVATE

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Rampa priva di corrimano |
|                                                                                    |                          |
|                                                                                    |                          |
|                                                                                    |                          |
|                                                                                    |                          |

Numero di criticità


|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 0       | 3       | 3      |
| esterno | interno | totale |

Priorità

|            |   |
|------------|---|
| 1min/11max | 2 |
|------------|---|






Costo totale eliminazione

|            |
|------------|
| € 1.880,00 |
|------------|

|                                                                                                              |                |                                     |                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| <br>Comune di<br>TAVAGNACCO | Ambito         | <b>EDILIZIO</b>                     | <b>SCHEDA<br/>DI SINTESI</b> |             |
|                                                                                                              | Denominazione  | <b>CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE</b> |                              |             |
|                                                                                                              | Localizzazione | TAVAGNACCO - PIAZZA DI PRAMPERO     |                              | Civico<br>7 |



|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA:                    | vita associativa                                                                  |
| LIVELLI:                      | pt / p1                                                                           |
| AREA ESTERNA DI PERTINENZA:   | no                                                                                |
| PARCHEGGI RISERVATI PcD:      | si, in parcheggio pubblico adiacente                                              |
| PERCORSO PARCH.- INGRESSO:    | rampa e percorso in cubetti di porfido                                            |
| INGRESSI:                     | 1_principale, gradini e rampa, 1 anta a battente<br>2_farmacia, 2 ante a battente |
| SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: | si                                                                                |
| COLLEGAMENTI VERTICALI:       | scala, ascensore                                                                  |
| SPAZI PER SPETTATORI:         | ---                                                                               |

|                                           |                                                                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALI<br/>CRITICITA' RILEVATE</b> |   | Scala priva di corrimano, di marcagradino e di segnaletica tattilo plantare.                                                  |
|                                           |  | Dislivello raccordato solo da gradini.                                                                                        |
|                                           |  | Servizio igienico accessibile con spazio di movimento non conforme e con spazio antistante/retrostante la porta non conforme. |
|                                           |  | Scale esterne prive marcagradino e di segnaletica tattilo plantare.                                                           |
|                                           |  |                                                                                                                               |

Numero di criticità

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 7       | 8       | 15     |
| esterno | interno | totale |

Priorità

|            |   |
|------------|---|
| 1min/11max | 3 |
|------------|---|

Costo totale eliminazione




|             |
|-------------|
| € 42.445,00 |
|-------------|

|                                                                                                                     |                |                                   |                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <br>Comune di<br><b>TAVAGNACCO</b> | Ambito         | <b>EDILIZIO</b>                   | <b>SCHEDA<br/>         DI SINTESI</b> |                     |
|                                                                                                                     | Denominazione  | <b>CENTRO CIVICO</b>              |                                       |                     |
|                                                                                                                     | Localizzazione | <b>BRANCO - VIA SAN FRANCESCO</b> |                                       | Civico<br><b>41</b> |



|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA:                    | vita associativa                                                           |
| LIVELLI:                      | pt                                                                         |
| AREA ESTERNA DI PERTINENZA:   | si                                                                         |
| PARCHEGGI RISERVATI PcD:      | no                                                                         |
| PERCORSO PARCH. - INGRESSO:   | marciapiedi pubblico in quadrotti di cls lavato                            |
| INGRESSI:                     | 1_principale, 2 ante a battente.<br>Gradini verso il marciapiedi pubblico. |
| SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: | si                                                                         |
| COLLEGAMENTI VERTICALI:       | ---                                                                        |
| SPAZI PER SPETTATORI:         | ---                                                                        |

**PRINCIPALI  
 CRITICITA' RILEVATE**

|                                                                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Gradini (24 cm) tra marciapiedi pubblici ed ingresso.                                                                    |
|  | Percorso di accesso interno con giunti e sconnessioni.                                                                   |
|  | Servizio igienico accessibile utilizzato in modo improprio e con vaso con spazio per accostamento laterale non conforme. |
|                                                                                     |                                                                                                                          |
|                                                                                     |                                                                                                                          |

|                     |         |        |
|---------------------|---------|--------|
| Numero di criticità |         |        |
| 3                   | 3       | 6      |
| esterno             | interno | totale |

|            |   |
|------------|---|
| Priorità   |   |
| 1min/11max | 5 |

|                           |
|---------------------------|
| Costo totale eliminazione |
| <b>€ 11.594,00</b>        |

|                                                                                                              |                |                               |                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| <br>Comune di<br>TAVAGNACCO | Ambito         | EDILIZIO                      | <b>SCHEDA<br/>DI SINTESI</b> |             |
|                                                                                                              | Denominazione  | SCUOLA PRIMARIA               |                              |             |
|                                                                                                              | Localizzazione | FELETTO UMBERTO - VIA MAZZINI |                              | Civico<br>5 |



|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA:                    | istruzione                                                                                                    |
| LIVELLI:                      | p-1 / p. rialzato / p1                                                                                        |
| AREA ESTERNA DI PERTINENZA:   | si                                                                                                            |
| PARCHEGGI RISERVATI PcD:      | si, in parcheggi pubblici adiacenti                                                                           |
| PERCORSO PARCH. - INGRESSO:   | percorso in cubetti di porfido                                                                                |
| INGRESSI:                     | 1_principale, gradini e rampa, 2 ante a battente<br>2_uffici istituto comprensivo, gradini, 2 ante a battente |
| SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: | si                                                                                                            |
| COLLEGAMENTI VERTICALI:       | scala, ascensore                                                                                              |
| SPAZI PER SPETTATORI:         | ---                                                                                                           |

|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALI<br/>CRITICITA' RILEVATE</b> |   | Ascensore privo di segnalazione acustica e visiva di arrivo al piano e privo di schermo per videocchiamata di soccorso.              |
|                                           |  | Scale prive di corrimano e di segnaletica tattilo plantare.                                                                          |
|                                           |  | Servizi igienici accessibili p rialzato / p1 utilizzati in modo improprio e con spazio antistante/retrostante la porta non conforme. |
|                                           |  |                                                                                                                                      |
|                                           |  |                                                                                                                                      |

Numero di criticità


|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 18      | 25      | 43     |
| esterno | interno | totale |

Priorità

|            |   |
|------------|---|
| 1min/11max | 9 |
|------------|---|

Costo totale eliminazione

|              |
|--------------|
| € 121.962,00 |
|--------------|

|                                                                                                              |                |                                     |                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| <br>Comune di<br>TAVAGNACCO | Ambito         | <b>EDILIZIO</b>                     | <b>SCHEDA<br/>DI SINTESI</b> |             |
|                                                                                                              | Denominazione  | <b>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</b> |                              |             |
|                                                                                                              | Localizzazione | FELETTO UMBERTO - VIA MAZZINI       |                              | Civico<br>3 |




|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA:                    | istruzione                                                                                        |
| LIVELLI:                      | p-1 / p. rialzato / p1 / p2                                                                       |
| AREA ESTERNA DI PERTINENZA:   | si                                                                                                |
| PARCHEGGI RISERVATI PcD:      | si, in parcheggio pubblico adiacente                                                              |
| PERCORSO PARCH. - INGRESSO:   | percorso in calcestruzzo                                                                          |
| INGRESSI:                     | 1_principale, gradini, 2 ante a battente, ascensore<br>2_p-1, scala, bubssola 2+2 ante a battente |
| SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: | si                                                                                                |
| COLLEGAMENTI VERTICALI:       | scala / ascensore                                                                                 |
| SPAZI PER SPETTATORI:         | ---                                                                                               |

|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALI<br/>CRITICITA' RILEVATE</b> |   | Scale priva di corrimano, di segnaletica tattilo plantare e con parapetto non conforme.                                                                                       |
|                                           |  | Servizi igienici accessibili con vaso con spazio per accostamento laterale non conforme e maniglione in prossimità del vaso non presente, utilizzato in modo improprio (p-1). |
|                                           |  | Banconi privi di parte ad altezza 90 cm.                                                                                                                                      |
|                                           |  | Scale prive di corrimano e di segnaletica tattilo plantare.                                                                                                                   |
|                                           |  |                                                                                                                                                                               |

|                     |         |        |            |                           |
|---------------------|---------|--------|------------|---------------------------|
| Numero di criticità |         |        | Priorità   | Costo totale eliminazione |
| 4                   | 45      | 49     | 1min/11max | € 107.577,00              |
| esterno             | interno | totale |            |                           |



|                                                                                                              |                |                                              |                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| <br>Comune di<br>TAVAGNACCO | Ambito         | <b>EDILIZIO</b>                              | <b>SCHEDA<br/>DI SINTESI</b> |             |
|                                                                                                              | Denominazione  | <b>EX MUNICIPIO</b>                          |                              |             |
|                                                                                                              | Localizzazione | <b>FELETTO UMBERTO - PIAZZA INDIPENDENZA</b> |                              | Civico<br>1 |




|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| CATEGORIA:                    | ufficio pubblico comunale                      |
| LIVELLI:                      | pt / p1                                        |
| AREA ESTERNA DI PERTINENZA:   | no                                             |
| PARCHEGGI RISERVATI PcD:      | si, in parcheggio pubblico adiacente           |
| PERCORSO PARCH.- INGRESSO:    | percorso in cubetti di porfido                 |
| INGRESSI:                     | 1_principale, 2 ante a battente                |
| SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: | si, raggiungibile solo dall'edificio adiacente |
| COLLEGAMENTI VERTICALI:       | scala                                          |
| SPAZI PER SPETTATORI:         | ---                                            |

|                                           |                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALI<br/>CRITICITA' RILEVATE</b> |   | Gruppi servizi igienici privi di servizio accessibile.                                           |
|                                           |  | Scale prive di segnaletica tattilo plantare e con parapetto attraversabile da sfera diam. 10 cm. |
|                                           |  | Il piano superiore è raggiungibile solo con scale.                                               |
|                                           |  | Servizio igienico accessibile con vaso con spazio per accostamento laterale non conforme.        |
|                                           |  |                                                                                                  |


|                     |         |        |            |                           |
|---------------------|---------|--------|------------|---------------------------|
| Numero di criticità |         |        | Priorità   | Costo totale eliminazione |
| 0                   | 14      | 14     | 1min/11max | € 91.285,00               |
| esterno             | interno | totale | 6          |                           |



|                                                                                                                     |                |                             |                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <br>Comune di<br><b>TAVAGNACCO</b> | Ambito         | <b>EDILIZIO</b>             | <b>SCHEDA<br/>         DI SINTESI</b> |              |
|                                                                                                                     | Denominazione  | <b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b> |                                       |              |
|                                                                                                                     | Localizzazione | COLUGNA - VIA C. BATTISTI   |                                       | Civico<br>13 |



|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| CATEGORIA:                    | istruzione                                           |
| LIVELLI:                      | pt                                                   |
| AREA ESTERNA DI PERTINENZA:   | si                                                   |
| PARCHEGGI RISERVATI PcD:      | si, in parcheggio pubblico adiacente                 |
| PERCORSO PARCH.- INGRESSO:    | marciapiedi e rampa in lastre di porfido             |
| INGRESSI:                     | 1_2 ante a battente<br>2_palestra, 2 ante a battente |
| SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: | 2 (scuola e palestra)                                |
| COLLEGAMENTI VERTICALI:       | scala                                                |
| SPAZI PER SPETTATORI:         | ---                                                  |

|                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALI<br/>         CRITICITA' RILEVATE</b> |   | Servizio igienico accessibile utilizzato in modo improprio e con spazio antistante/retrostante la porta non conforme.                                                                    |
|                                                    |  | Ostacolo costituito da davanzale sporgente.                                                                                                                                              |
|                                                    |  | Rampa con pendenza longitudinale superiore a 8% (10%).                                                                                                                                   |
|                                                    |  | Servizio igienico accessibile della palestra utilizzato in modo improprio, con vaso privo di spazio per accostamento laterale e con spazio antistante/retrostante la porta non conforme. |
|                                                    |  |                                                                                                                                                                                          |

Numero di criticità


|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 1       | 12      | 13     |
| esterno | interno | totale |

Priorità

|            |    |
|------------|----|
| 1min/11max | 10 |
|------------|----|

Costo totale eliminazione

|             |
|-------------|
| € 15.280,00 |
|-------------|

|                                                                                                              |                |                           |                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| <br>Comune di<br>TAVAGNACCO | Ambito         | <b>EDILIZIO</b>           | <b>SCHEDA<br/>DI SINTESI</b> |              |
|                                                                                                              | Denominazione  | <b>SCUOLA PRIMARIA</b>    |                              |              |
|                                                                                                              | Localizzazione | COLUGNA - VIA C. BATTISTI |                              | Civico<br>19 |



|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA:                    | istruzione                                                                                        |
| LIVELLI:                      | p-1 / p. rialzato                                                                                 |
| AREA ESTERNA DI PERTINENZA:   | si                                                                                                |
| PARCHEGGI RISERVATI PcD:      | si, in parcheggio pubblico adiacente                                                              |
| PERCORSO PARCH.- INGRESSO:    | rampa e percorso in lastre di porfido                                                             |
| INGRESSI:                     | 1_rampa e scala, bussola 2+2 ante a battente<br>2_scala, ante a battente<br>3_(al piano -1) scala |
| SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: | 1 pr / 1 p-1                                                                                      |
| COLLEGAMENTI VERTICALI:       | scala                                                                                             |
| SPAZI PER SPETTATORI:         | ---                                                                                               |

|                                           |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALI<br/>CRITICITA' RILEVATE</b> |   | Gruppo bagno privi di servizio igienico accessibile.                                  |
|                                           |  | Servizi accessibili con maniglioni in posizione non utile                             |
|                                           |  | Scala priva di corrimano, di marcagradino e di segnaletica tattilo plantare.          |
|                                           |  | Accesso al piano interrato dall'interno solo con scala e con montascale dall'esterno. |
|                                           |  |                                                                                       |

|                     |         |        |            |                           |
|---------------------|---------|--------|------------|---------------------------|
| Numero di criticità |         |        | Priorità   | Costo totale eliminazione |
| 20                  | 19      | 39     | 1min/11max | € 66.995,00               |
| esterno             | interno | totale |            |                           |